



VARNOSTNO OPOZORILO

V ZDRAVSTVENIH USTANOVAH NEVARNOST S KISIKOM OBOGATENEGA OZRAČJA

Podjetje GTG plin d. o. o., ki je imetnik dovoljenja za promet z zdravilom za medicinski kisik (GTG plin 100-odstotni medicinski plin, kriogenski in medicinski kisik, GTG plin 100-odstotni medicinski plin, stisnjeni), vas želi obvestiti o nevarnostih s kisikom obogatenega ozračja v zdravstvenih ustanovah.

Evropsko združenje za tehnične pline (EIGA) je opozorilo na nedavne incidente v evropskih zdravstvenih ustanovah, ki so pokazali potrebo po ozaveščanju glede nevarnosti ozračja, obogatenega s kisikom, zlasti med pandemijo covid-19. Potencialne nevarnosti, povezane z ozračjem, ki je obogaten s kisikom, so dobro znane in opisane v več publikacijah plinskega združenja EIGA. Osebju, ki dela s kisikom, zagotavljajo vse informacije o nevarnosti požara in eksplozije pod temi pogoji.

Bolniki med pandemijo covid-19 prejemajo kisik preko nosne kanile z visokim pretokom – tudi do 60 l/min. Ker je več oddelkov opremljenih za zdravljenje s kisikom in s tem za zdravljenje preko nosne kanile z visokim pretokom, je možno, da prezračevalni sistemi ne bodo mogli vzdrževati ozračja, ki ni obogateno s kisikom.

Vsi ti dejavniki prispevajo k večjemu tveganju za ozračje, obogateno s kisikom (več kot 23,5 % O₂ v zraku), v zdravstvenih ustanovah.

Poleg povečanja koncentracije kisika na oddelku obstaja možnost, da se oblačila in posteljina obogatijo s kisikom ter postanejo zelo vnetljiva. Če se vnamejo, bodo močno gorela. Posebno pozornost je treba nameniti uporabi krem in gelov na osnovi ogljikovodikov, ki lahko okrepijo požar in poslabšajo situacijo. Ko se okolje ali material obogati s kisikom, postane zelo vnetljiv. V tem primeru se lahko že vir z nizko energijo zlahka vžge. Zato je treba še posebej paziti, da je vsa električna oprema v bližini bolnika primerno preizkušena in da ne povzroča isker, ki bi lahko vžgale oblačila in posteljnino.

V operacijskih dvoranah je treba nameniti posebno skrb, ko se kisik uporablja skupaj z vročo/ogrevano kirurško opremo.

Odprt ogenj in kajenje (vključno z elektronskimi cigaretami) v bližini uporabe kisika nista dovoljena.

Zaključki

Med pandemijo covid-19 je tveganje za ozračje, ki je obogateno s kisikom, v zdravstvenih ustanovah večje kot običajno. Čeprav so ukrepi združenja EIGA že dobro znani, želimo vse zdravstvene ustanove ozavestiti o nevarnosti kisika in predlagati previdnostne ukrepe:

GTG plin d.o.o.

SI - 3000 Celje
Bukovžlak 65b
Slovenija

T: +386 (0)3 42 60 760

F: +386 (0)3 42 60 768
E: prodaja@gtg-plin.com
www.gtg-plin.com

TRR: NLB d.d.

SI56 0223 2001 1743 257
ID: SI42263000
Matična št.: 5654688

Družba je vpisana v sodni register
pri okrožnem sodišču v Celju
pod vložno številko 1/04444/00.
Osnovni kapital: 2.560.895,14 EUR





Dejavniki, ki prispevajo k povečanju tveganja ozračja, obogatenega s kisikom, so:

- zdravljenje s kisikom preko nosne kanile z visokim pretokom (pretoki do 60 litrov na minuto);
- več zdravljenih bolnikov kot običajno;
- novi, dodatni oddelki, ki niso ustrezno opremljeni s prezračevalnim sistemom in
- električna oprema v bližini bolnika, ki ni testirana, da bi preprečila nastanek isker.

Nekateri previdnostni ukrepi vključujejo:

- usposobite vse uporabnike za varno ravnanje s kisikom;
- seznanite osebje s položajem zapornih ventilov za kisik ter postopkom zapiranja zapornih ventilov v nujnih primerih na vsakem oddelku (v primeru požarnega alarma);
- nikoli ne dovolite odprtega ognja in vroče opreme v bližini kisika;
- ne uporabljajte krem in gelov na osnovi ogljikovodikov;
- ob predpostavki, da pride do sprememb atmosfere zraka, je treba oceniti tveganje za povečanje koncentracije kisika v enoti za intenzivno nego in jo ustrezno obravnavati;
- kadar prezračevalni sistem ni zasnovan tako, da omogoča zadostno menjavo zraka, je priporočljivo dodatno prezračevanje, ki pomaga pri postopku razprševanja kisika v območju oddelka ali na dodatnem oddelku (na primer odprta okna). V teh okoliščinah bi bilo primerno, da zdravstveno osebje nosi osebne merilnike kisika;
- kadar se bolnik zdravi tudi z majhnimi količinami kisika in ga je potrebno prestaviti na območje, kjer obstaja možnost prisotnosti odprtega ognja, ga moramo pustiti vsaj petnajst minut, da se njegova oblačila "prezračijo" ter da se presežek kisika razprši.

Vir:

EIGA Doc 04 Fire Hazards of Oxygen and Oxygen Enriched Atmospheres www.eiga.eu

EIGA Safety Leaflet 02 Hazard! Oxygen Enrichment www.eiga.eu

Safety information on oxygen enrichment is given in the EIGA eLearning on oxygen safety <https://eiga.eu/publications/elearning>

OMEJITEV ODGOVORNOST

Vse tehnične publikacije EIGA ali pod imenom EIGA, vključno s kodeksi ravnanja, varnostnimi postopki in vsemi drugimi tehničnimi informacijami, vsebovanimi v takih publikacijah, so bile pridobljene iz virov, za katere velja, da so zanesljivi in temeljijo na tehničnih informacijah in izkušnjah, ki so trenutno na voljo članom EIGA in drugim na datum njihove izdaje.

EIGA priporoča, da se sklicujete ali uporabite njihove publikacije, a je takšno sklicevanje ali uporaba za člane ali tretje osebe povsem prostovoljna in ni zavezujoča. Zato EIGA ne jamči za rezultate in ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s sklicevanjem na informacije ali predloge iz publikacij EIGA ali njihovo uporabo.

EIGA nima nobenega nadzora nad izvajanjem ali neizvajanjem, napačno razlago, pravilno ali nepravilno uporabo kakršnih koli informacij ali predlogov iz publikacij EIGA katere koli osebe ali subjekta (vključno s člani EIGA). EIGA izrecno zavrača kakršno koli odgovornost v zvezi s tem.

Publikacije EIGA se redno pregledujejo, uporabniki pa so opozorjeni, da dobijo najnovejšo izdajo.

© EIGA dovoli reproduciranje te publikacije pod pogojem, da je združenje priznano kot vir
EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION AISBL

AVENUE DE L'ASTRONOMIE 30 σ B-1210 BRÜSSEL

PHONE +32 2 217 70 98 σ E-mail: info@eiga.eu – www.eiga.eu

GTG plin d.o.o.

SI - 3000 Celje

Bukovžlak 65b

Slovenija

T: +386 (0)3 42 60 760

F: +386 (0)3 42 60 768

E: prodaja@gtg-plin.com

www.gtg-plin.com

TRR: NLB d.d.

SI56 0223 2001 1743 257

ID: SI42263000

Matična št.: 5654688

Družba je vpisana v sodni register

pri okrožnem sodišču v Celju

pod vložno številko 1/04444/00.

Osnovni kapital: 2.560.895,14 EUR



ISO 9001 Q-063

ISO 14001 E-360

BS OHSAS 18001 H-055



Prepared by WG-7

Safety Alert SA 45/21 - February 2021

Hazard of Oxygen-Enriched Atmospheres in Healthcare Facilities

Recent incidents in healthcare facilities have highlighted the need to raise awareness of the hazards of oxygen-enriched atmospheres, particularly during the COVID-19 pandemic.

The potential hazards associated with oxygen-enriched atmospheres are well known and several EIGA publications provide personnel working with oxygen with details of the fire and explosion hazards associated with these conditions.

Moreover, during the COVID-19 pandemic patients receive High-Flow Nasal Oxygen (HFNO) as an effective means of treatment, capable of delivering an oxygen flow rate of up to 60 litres per minute. As more wards are equipped for oxygen treatment and HFNO treatment, it is possible the ventilation systems will not be able to maintain atmospheres that are not oxygen enriched.

All these factors contribute to the higher risk of oxygen-enriched atmospheres (i.e. more than 23.5% O₂ in air) in healthcare facilities.

Besides the increase in oxygen concentration in the ward, there is the potential for clothing and bedding material to become enriched with oxygen, making them extremely flammable and should these ignite, they will burn fiercely. Additionally, care should be taken with the use of hydrocarbon-based creams and gels, which can support a fire and makes the situation worse. When an environment or material becomes oxygen enriched and therefore very flammable, a low energy source can easily ignite these materials. Therefore, care shall be taken to assure that any electrical equipment in the vicinity of the patient has been suitably tested to ensure that it will not cause any sparks that could ignite clothing and bedding.

In operating theatres care is also required where oxygen is administered whilst using hot/heated surgical equipment.

Open flames and smoking (including electric cigarettes) shall not be allowed in the vicinity where oxygen is applied.

Conclusions

During the COVID-19 pandemic the risk of oxygen-enriched atmospheres in healthcare facilities is higher than usual. Although well known, EIGA wants to make all healthcare facilities aware of oxygen hazards and propose precaution measures:

Factors contributing to the increase in risk of oxygen enrichment:

- High-Flow Nasal Oxygen therapy with flow rates of up to 60 litres per minute;
- More patients treated than usual;
- New additional 'side wards' not appropriately equipped with a suitable ventilation system; and
- electrical equipment in the vicinity of the patient not tested to prevent creation of sparks.

Some precautionary measures include:

- Train all users on safe handling of oxygen;
- Make staff familiar with the position and procedure of emergency oxygen shut-off valves at every ward (in case of fire alarm);

© EIGA grants permission to reproduce this publication provided the Association is acknowledged as the source

- Never allow open flames and hot equipment in the vicinity;
- Do not use hydrocarbon-based creams and gels;
- Assuming air changes are as required, the increase in oxygen concentrations within the Intensive Care Unit should be risk assessed and dealt with accordingly;
- Where the ventilation system is not designed to provide sufficient air changes, additional ventilation is recommended to assist the process of dispersing the oxygen within the ward area or in a 'side ward' (for instance, open windows). It may be appropriate for clinical staff to wear personal oxygen monitors under these circumstances; and
- Where patients are being treated even with low oxygen volumes, if they are moved to an area where there is a potential for open flames to be present, their clothing and bedding should be allowed to 'ventilate' for at least 15 minutes to assure that any excess oxygen is dispersed.

References

EIGA Doc 04 *Fire Hazards of Oxygen and Oxygen Enriched Atmospheres* www.eiga.eu

EIGA Safety Leaflet O₂ Hazard! Oxygen Enrichment www.eiga.eu

Safety information on oxygen enrichment is given in the EIGA eLearning on oxygen safety
<https://eiga.eu/publications/elearning/>

DISCLAIMER

All technical publications of EIGA or under EIGA's name, including Codes of practice, Safety procedures and any other technical information contained in such publications were obtained from sources believed to be reliable and are based on technical information and experience currently available from members of EIGA and others at the date of their issuance.

While EIGA recommends reference to or use of its publications by its members, such reference to or use of EIGA's publications by its members or third parties are purely voluntary and not binding. Therefore, EIGA or its members make no guarantee of the results and assume no liability or responsibility in connection with the reference to or use of information or suggestions contained in EIGA's publications.

EIGA has no control whatsoever as regards, performance or non performance, misinterpretation, proper or improper use of any information or suggestions contained in EIGA's publications by any person or entity (including EIGA members) and EIGA expressly disclaims any liability in connection thereto.

EIGA's publications are subject to periodic review and users are cautioned to obtain the latest edition.